

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年1月	TKG-FD9JLAA	アルミウイング	FD9JLA-19509	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
134,798km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 高：2,420 mm	幅：2,390 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。スターターキー3本（スベアー2本）、観音扉キー2本。

記録簿 有（H31/1～R3/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	0	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				11	—		