

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年3月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-503962
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
404,265km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エアー	長：9,410 mm 幅：2,330 mm 高：2,570 mm 門高：2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	○	エンジン下部より漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎ リヤエアサス	
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎ デジタル簡易式。		ハンドル	○ 擦れ	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎ スチール 300L 300L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	○	ガラ音。	床材質	／ アルミキーストン。		オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							





特記事項 スペアキー1本。ボディキー2本。

記録簿 有 (R1/6～R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	5	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	10	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				9	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2708-4「B190052」	令和 1年1月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダーレール 4列、エアラインレール2列、水抜き穴4カ所、庫内灯LED6ヶ所、サーキュレーター。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200	令和 1年
【備考】※エラー表示、動作未確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】