

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年3月	SKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7033467
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
465,372km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,250 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース 滲み。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	△	解除しない 初期設定出来ない。
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

ETC	/	
タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 右欠品。左ヒーター効 かない。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。蛍光灯基盤不良の為不灯。スターターキー1本。
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

	2	1	
	—	—	
4	4	3	3
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：スペアタイヤ欠品。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DL294」	平成24年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HW3A 「G4DD786」	平成24年
【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅2310mm、有効長1300mm、有効幅2185mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 油圧シリンダー左右濡れ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ