

管理番号： 073285

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FEB50-531832	冷凍車
走行	馬力	シフト		
235,723 km	150 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T デュオニック 2 ^h ダル 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ^r ・ バキューム		長： 4.30 m 幅： 1.98 m 高： 1.86 m 門高： 1.84 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ、穴あき
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラーカバー欠品

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	△	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

キャブ内汚れ、キズ ETC付
記録簿有り

タイヤ残量

単位：mm			
2	2		
0	1	1	1
0	0	0	0
スペア	5		

タイヤサイズ

205/85R16	205/85R16		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東フレ	H141717	H26/7	断熱 リヤ、サイド70mm
冷凍機	東フレ	XV32L0C-P		-30℃設定（1H）+22.5℃→-7℃
床ステンレス張り ラッシングレール2段 庫内灯2ケ 水抜き穴2ケ 90度ストッパー				
左サイド扉（スライド式）				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

