

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年2月	2KG-FK64F	クレーン付平	FK64F-601553
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
93,191km	270PS/199KW	M/T 6速	エア-	長: 5,310 mm 幅: 2,250 mm 高: 680 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。右ヘッドライトベゼル割れ。スターターキー2本（スペア1本）、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (R3/3)

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
7	7	7	6
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア	<u>225/90R17.5</u>	—	
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	モモセボデー	不明	(不明)
【備考】引き出しフック8対。床丸カンフック左右8対、センター5ヶ。スタンション5本。ラッシングレール2段。前立て物入。作業灯2ヶ。工具箱2ヶ。床板剥がれ有。			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE364HR 「41002501134」	平成30年12月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。差違いアウトリガー。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------