

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
アロー	平成17年6月		セミトレーラー	福 [91] 5421福
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
						燃料タンク	／	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／		異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							

特記事項 6台積み。
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	10	315/80R22.5	—	—	315/80R22.5
スベア				—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
車両運搬車	矢野特殊自動車	ARSTC035「002」	平成17年6月
【備考】油圧式、アルミ歩み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ