

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年12月	2RG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7123563
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
186,950km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,180mm 幅：2,320mm 高：2,260mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

スベアキー3本。
※キャビン タッチペン補修跡多数。



記録簿

有（R1/6～R3/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	3		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
1	0	3	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—	225/80R17.5	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4DK935」	平成29年
【備考】ラッシングレール 4段、庫内灯4カ所。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A	平成29年
【備考】全長1500.全幅2350.有効長1230.有効幅2230.ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ