

| 車 両 情 報   |             |             |         |                                                     |
|-----------|-------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                                |
| 日野        | 平成25年3月     | TKG-FD7JLAG | アルミウィング | FD7JLA-12554                                        |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                               |
| 421,392km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア-     | 長: 6,270 mm 幅: 2,390 mm<br>高: 2,410 mm 門高: 2,320 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                |
|-------|----|----------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態             |
| 異音    | ◎  |                |
| オイル混入 | ◎  |                |
| オイル漏れ | ◎  |                |
| 水混入   | ◎  |                |
| 水漏れ   | ◎  |                |
| 燃料漏れ  | ◎  |                |
| 排気    | ◎  |                |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付<br>着 |
| ターボ   | ◎  |                |
| 冷却水吹返 | ◎  |                |
| ミッション |    |                |
| 点検項目  | 結果 | 状態             |
| ギア鳴き  | ◎  |                |
| ギア抜け  | ◎  |                |
| クラッチ  | ◎  |                |
| 異音    | ◎  |                |
| オイル漏れ | ◎  |                |
| リターダ  | /  |                |

| 電装関係     |    |        |
|----------|----|--------|
| 点検項目     | 結果 | 状態     |
| エアコン     | △  | スイッチ不良 |
| スターター    | ◎  |        |
| オルタネーター  | ◎  |        |
| P/W（運転席） | ◎  |        |
| P/W（助手席） | ◎  |        |
| 坂道発進装置   | ◎  |        |
| 異常ランプ    | ◎  |        |
| オーディオ    | ◎  |        |
| バックカメラ   | ◎  | カラー    |
| 電格ミラー    | ◎  |        |
| ETC      | ◎  | 標準     |
| タコグラフ    | ◎  | アナログ   |
| 上物仕様     |    |        |
| 点検項目     | 結果 | 状態     |
| 床材質      | /  | 木材     |

| キャビン   |             |
|--------|-------------|
| 点検項目   | 結果 状態       |
| シート    | ◎ ビニールカバー破れ |
| ヘッドライト | ◎ H I D     |
| ウィンカー  | ◎           |
| ワイパー   | ◎           |
| ミラー    | ◎           |

| 走行関係  |                |
|-------|----------------|
| 点検項目  | 結果 状態          |
| リーフサス | ◎              |
| エアサス  | ◎ リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎              |
| ハンドル  | ◎              |
| 燃料タンク | ◎ スチール<br>200L |

| デフ    |           |
|-------|-----------|
| 点検項目  | 結果 状態     |
| 異音    | ◎         |
| オイル漏れ | △ キャリア取付面 |
| デフロック | /         |

特記事項 スペアキー 3本、ポデーキー 2本

記録簿 有 (H27/3~R3/3)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | 1 | 2 |   |
|       | — | — |   |
| 3     | 0 | 0 | 0 |
| —     | — | — | — |
| ----- |   |   |   |
| スベア   |   | — | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | —                  | —                  |

| 上物仕様                      |         |                              |         |
|---------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 上物名                       | メーカー    | 型式「製造番号」                     | 年式      |
| アルミウイング                   | トランテックス | HFDLB-MBAAMH<br>「4KX6152-03」 | 平成25年3月 |
| 【備考】ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯3ヶ |         |                              |         |
|                           |         |                              |         |
| 【備考】                      |         |                              |         |
|                           |         |                              |         |
| 【備考】                      |         |                              |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|