

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年7月	KQG-FU54VZ	アルミ平	FU54VZ-520365
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,062,057km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,490 mm 幅: 2,400 mm 高: 670 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 オイルパン
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	○	サプライポンプ
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプ吊り下げ スティップッシュ割れ。
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き、 アンテナ折れ
バックカメラ	○	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	○	リザーバタンクホース漏れ。
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スペアキー無し。
記録簿 有 ()





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	5	5		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
2	1	2	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
1	0	3	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア	—	—	
素材: スチール				備考:			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	名古屋ボデー株式会社		平成24年
【備考】 引出し床フック18対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ