

管理番号： 083228

車検情報					
車名	年式	排ガス	車体番号	形状	
アロー	H17		ARSTC035 福[91]5434福	キャリアセミトレーラー	
走行	馬力	シフト			
km	ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 速			
ブレーキ		ボディ内寸			
エアー ・ バキューム		長： m 幅： m 高： m 門高： m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
排圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンド		
坂道発進装置		
異常ランプ	○	ABS IIランプ 点灯（トラグ側）
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX		
スプリング	◎	
エアサス		
ベラシャフト		

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項

タイヤ残量

単位：mm

8			8
スペア			

タイヤサイズ

315/80R22. 5		315/80R22. 5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
カーキャリア	矢野特殊	ARSTC035 006	H17/11	
〃	矢野特殊	AYS419-3 A050125	H17/11	
6台積み アルミ歩み×2 ※右アウトリガー無し				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

