

車 輛 情 報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FEB50-540468	平ボディ
走行	馬力	シフト		
128,710 km	150 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー ・ パキューム		長： 4.36 m 幅： 2.07 m 高： 0.73 m 門高： m		

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ミラーカバーキズ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	シヤガ有り
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ニジミ
デフロック	／	

特記事項
キャブ内キズ、汚れ ETC付 シートデッキ付 ラジオアンテナ折れ
記録簿有り

タイヤ残量			
単位：mm			
4	4		
2	2	4	3
スペア	10		

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボディ	不明			
三方補助アオリ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

