

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年12月	TKG-FC9JJAA	冷凍バン	FC9JJA-10881
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
630,781km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:5,820 mm 幅:2,150 mm 高:2,090 mm 門高:2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	△	ウォッシャースイッチ不良
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール100L
リターダ	/							
			床材質	/	アルミ 編板張り。			
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。蛍光灯レンズひび。スターターキー3本。ボデーキー1本。燃料キャップキー1本。

記録簿 有 (R2/3~R3/9)

タイヤ残量

単位：mm

12

12

—

—

6

7

6

6

—

—

—

—

スペア

4

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5

—





素材：スチール

備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。

素材：スチール 備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	4KX0207-06 「HFCJA-FLAFDN」	平成24年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。前方水抜き穴2ヶ。保冷カーテン。左観音扉枠カバー外れ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成24年
【備考】-30℃設定（ 1hで +7.6℃ → -12℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6475D 「S31103009」	平成24年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2200mm、有効長1285mm、有効幅2010mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 右カートストッパーロック不良。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------