

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年12月	TPG-FEA20	ドライバン	FEA20-550501
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91,297km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,470 mm 幅：1,770 mm 高：2,350 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	木材	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコみ有。スターターキー1本、キーレスリモコン1ヶ。スベアキーなし。

記録簿 有 (H30/2～R3/1、R4/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			195/85R15	195/85R15		
—	—			—	—		
4	4	4	4	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スベアータイヤ欠品。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「TD2504」	平成24年
【備考】*年式違い。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。前立て内張割れ。左スライド式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】