

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年12月	TPG-FEA20	ドライバン	FEA20-550497	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
91,212km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 4,470 mm 高: 2,360 mm	幅: 1,770 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	／		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルススタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き、 アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー

ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ有。
スターターキー1本。キーレス1ヶ。スペア、ボデーキーなし。
記録簿 有（H29/7、H30/6、R3/6、R4/10）

タイヤ残量





単位：m

	5	5	
	—	—	
4	4	3	2
—	—	—	—
スエア		8	—

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スピア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D2501」	平成24年
【備考】＊年式違い。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ