

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年2月	2KG-FK65F	冷凍バン	FK65F-606442
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
8,335km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,190 mm 幅：2,260 mm 高：2,260 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ システムフロア	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							




特記事項 アイドリングストップ。スターターキー3本、キーレス1ケ。ポデーキー6本。

記録簿 有 (R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア							
0				—	—	—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF 「E5G5755J」	令和 3年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	デンソー	P28LN-P4-22S	令和 3年1月
【備考】-32℃設定 （ 1hで +10℃ → -18℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	新明和工業	RAK10-6485D 「S1110455D」	令和 3年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2200mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】