

| 車両情報     |             |            |       |                         |
|----------|-------------|------------|-------|-------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状    | 車台番号                    |
| 三菱ふそう    | 平成29年1月     | TPG-BE640G | 送迎バス  | BE640G-211205           |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ  | ボディ内寸                   |
| 87,144km | 175PS/129KW | M/T 5速     | ハキューム | 長：mm 幅：mm<br>高：mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ／  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |     | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | エアサス   | ／  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ／  |     | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準  | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  |     | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |              |



特記事項 ボデー看板消し跡有り

記録簿 無 ○

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ         |           |           |           |
|-------|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   |                |           |           |           |
| 7     | 8 |   |   | 205/85R16      | 205/85R16 |           |           |
| —     | — |   |   | —              | —         |           |           |
| 4     | 3 | 5 | 1 | 205/85R16      | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| —     | — | — | — | —              | —         | —         | —         |
| スベア   |   |   |   | —              | —         | 205/85R16 |           |
|       |   |   |   | 素材：スチール    備考： |           |           |           |

| 上物仕様                           |      |          |         |
|--------------------------------|------|----------|---------|
| 上物名                            | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式      |
|                                |      |          | 平成29年1月 |
| 【備考】 29人乗り モケットシート 自動ドア デジタル時計 |      |          |         |
|                                |      |          |         |
| 【備考】                           |      |          |         |
|                                |      |          |         |
| 【備考】                           |      |          |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|