

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年7月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7079271
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
547,443km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,190 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,050 mm 門高: 2,040 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	シリンダヘッド にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目		
マフラー	○	テールパイプすずり付着	オーディオ	◎		結果	状態	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	○	残量少ない	床材質	/	アルミ 型キーストン	点検項目	結果	状態
異音	◎		キャブコーション			異音	◎	
オイル漏れ	◎		有			オイル漏れ	◎	
リターダ	/		フレーム番号			デフロック	/	

特記事項 左右サイドガード巻込防止破損の為、要交換。スベアキー1本、ポデーキー3本(回らない。)助手席灰皿欠品。
記録簿 有(H28/1~R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1	225/80R17.5	225/80R17.5				
-	-	-	-				
4	6	6	3				
-	-	-	-				
スベア		4	-	スベア			
素材: スチール				備考: リアタイヤ・スベアタイヤ7.50R16			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLB 「E5G2982」	平成27年7月
【備考】ラッシング2段、水抜き穴4ヶ所、90度ストッパー付、庫内灯3ヶ所、庫内リモコンプラグのみ。			
冷凍機/直結	菱重	TDJ60A-L2 「5857000099 B LJ」	平成27年7月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-64750 「S60604311」	平成27年7月
【備考】最大昇降質量1000kg、ゲート長1550、幅2200、ストッパー迄長1390、サイドストッパー幅2210、警告ランプ点灯、格納時無し。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----