

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年2月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-100477
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
101.359km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,290 mm 幅:2,250 mm 高:2,100 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 メインキー 2本、スペアキー1本、ボデーキー 2本

記錄簿 有 (R3/1、R3/11)

タイヤ残量





単位: mm

	7	6	
	—	—	
6	5	1	2
—	—	—	—
スベア	13	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V021D51-01」	令和 1年2月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3ヶ、床キーストン、ジョロダー4列、水抜き穴4ヶ所、PGリモコン、90度ストッパー、サイドドア			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ800	令和 1年2月
【備考】-25℃設定 スタンバイコード付き			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D	令和 1年2月
【備考】最大昇降質量1,000kg、ラジコン付き			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----