

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年4月	TKG-FK61F	冷凍バン	FK61F-580743	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
442.474km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6,190 mm 高:2,050 mm	幅:2,110 mm 門高:2,040 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ 左取付部。

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキースペアー2本（メインキー無）。ボデーキー2本。

記録簿 有 (H27/6~R3/12)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

		2	3		
		—	—		
0	0	0	0		
—	—	—	—		
スベア		4	—		

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：スペアのみスタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E2457」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成25年
【備考】-30℃設定 1Hで（ +5.4℃ → -9℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「21T120162N」	令和 3年
【備考】＊年式違い。PG寸法：全長1575mm、全幅1990mm、有効長1255mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。 庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----