

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年1月	TPG-FEB90	平ボディ	FEB90-551065
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
126.221km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長: 5,000 mm 幅: 2,060 mm 高: 370 mm 門高: 370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 床面割れ擦れ多数。

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ タバコ穴
ヘッドライト	△ ハロゲン 右ヘッドランプ外れ(ケーブル補修)
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラ	◎
走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L
デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 両側灰皿欠品、小物入れ欠品。
記録簿 有 (H29/7~R3/7)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
2	4	5	5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：スチール				備考：			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	5G6H 270R 「0513」	平成29年1月
【備考】セイコーラック両側破損、両側サイドガード曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ