

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年1月	TPG-FEB90	アルミウイング	FEB90-551077
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
82,314km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 5,030 mm 幅: 2,090 mm 高: 2,140 mm 門高: 2,030 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ インタークーラーホースにじみ	バックカメラ	◎	フィルムアンテナなし	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	カラー	エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 左右ドア凹み傷多かったため中古と交換、スベアキーなし




記録簿 有 (H29/6~R4/8)

タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
-	-		
5	5	5	4
-	-	-	-
スベア		-	-

タイヤサイズ			
	215/70R17.5	215/70R17.5	
	-	-	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
	-	-	-
スベア		-	-
素材: スチール		備考: スベアタイヤ装備無し	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「6Y9S4561」	平成28年11月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯2カ所、引き出し床フック5対、庫内リヤゲートリモコンあり※上物年式違い			
パワーゲート/跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455N 「S71003917」	平成28年
【備考】 全長1560mm、全幅2040mm、有効長1880mm、ストッパー迄1320mm ※上物年式違い			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----