

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年1月	TPG-FEA20	ドライバン	FEA20-550504	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
127,190km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 4,320 mm 高: 2,080 mm	幅: 1,780 mm 門高: 2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	フロントケース付近 しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	前：右割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルススタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。ルームランプバルブ、レンズ欠品。助手席ドア灰皿フタ欠品。ルーフヘコミ有。
エンジンキー1本。スペアー無。キーレスリモコン1ヶ。ボデーキー1本。
1/27鍵車載済み(根岸)

記録簿 有 (H30/1~R3/6、R411)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	2		0		195/85R15		195/85R15
	—		—		—		—
2	3	2	2	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
		4	—			195/85R15	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	376N1519	平成25年
【備考】＊年式違い。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左観音式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----