

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年6月	QPG-CD5ZE	アルミウイング	JNCMM60C4HU018745
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
596,214km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア－	長：9,610 mm 幅：2,400 mm 高：2,490 mm 門高：2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	△	デジタル 電源入らない	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
7	8	7	7	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
7	5	6	7	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スベア				スベア	275/70R22.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-02235」	平成29年6月
【備考】 ラッシング3段、庫内灯4個、引出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ