

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FBA20	平ボディ	FBA20-544310
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
87,451km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 3,110 mm 幅: 1,610 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	△	スイッチ欠品。
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

**特記事項** キャブ内汚れ傷。シートデッキ付。ルーフヘコみ有。キャブ左側補修跡有（左ドア中古品と交換）。  
79,347Km時、メーター交換歴有（記録簿有）。現メーター：8,104km。スターターキー1本。スベアキーなし。  
**記録簿** 有（H28/6~R3/3）





タイヤ残量				
単位: mm				
5	6			
-	-			
5	5	4	4	
-	-	-	-	
スベア	3	-		

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	-	-	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
	-	-	-
	スベア	195/75R15	-

素材: スチール 備考: リヤ左外ホイール曲り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	BA15 3943 「0104」	平成28年
【備考】 引き出しフック3対。ボデー補修塗装有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】