

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年10月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-551329	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
155,230km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,490 mm 高: 2,060 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンブ 取付済み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラ	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	○	残量少ない ペダル踏み時重い。				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ有。スペアタイヤパンク。
スターターキー1本（スペア無）、キーレスリモコン1ケ、ポデーキー1本。

記録簿 有 (H30/10~R2/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6			205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—			—	—	
0	7	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	205/70R17.5	—	
2							
—							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	696N3240	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ（不灯）。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。左観音扉ヒンジ曲り。床板汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------