

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	TKG-FD7JLAG	ドライバン	FD7JLA-23080
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,186km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,200 mm 高：2,190 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エンジン、ミッション 継ぎ目にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび 4本ヒビ有り
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							




特記事項 運転席側ドアライト不灯、スベアキー3本、ボディーキー1本

記録簿 有 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2		2		225/80R17.5		225/80R17.5	
		－				－	
2	1	1	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R19.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スベア							
				スベア	225/80R17.5	－	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5GE288」	平成29年3月
【備考】ラッシング2段、センターローラー、庫内灯5ヶ、床フック無し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ