

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H18	ADG	FS1ERY-10058	7-ムロール
走行	馬力	シフト		
856,449 km	380 (ps)/kw	M/T · A/T · セミA/T 7 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー パキューム	長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	シリンダーヘッドガスケットモレ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	カメラ内水入り
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーキャップ外れ

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
ETC付 タコグラフ キャブ内キズ、汚れ 灰皿欠品
記録簿有り

タイヤ残量

単位: mm

11	11		
12	13	11	11
11	9	8	8
スペア			

タイヤサイズ

11R22.5/16PF	11R22.5/16PF		
11R22.5/16PR	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF
11R22.5/16PR	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
7-ムロール	新明和	CCA1012-21LF 705373376		

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 · 無 · ()	確認済 · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
無 · 小 · 中 · 大	無 · 点傷有 · 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

