

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年8月	2KG-FK62FZ	セーフティローダー	FK62FZ-606428
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,733km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：5,870 mm 幅：2,260 mm 高：85 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 スターターキー1本。スパーキー1本。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
14	14			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
14	14	14	14	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			14	—	—	—	—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	UC-40LKRS 「T401634」	令和 3年7月
【備考】丸カンフック6対。前方スタンション穴2ヶ。後方チェーンフック2ヶ。作業灯2ヶ。渡し板油圧式。ラジコン付。チェーンブロック2ヶ。スナッチブロック1ヶ。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG374 「G114173」	令和 3年5月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。差違いアウトリガー。ラジコン付。			
ウインチ	ユニック	2105C035	令和 3年7月
【備考】巻上げ能力24.6 kN（2.5 t）。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボディ内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ