

| 車両情報      |             |            |      |                                                 |
|-----------|-------------|------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                            |
| 日野        | 令和 2年6月     | 2KG-FD2ABG | 冷凍バン | FD2AB-118307                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 120,246km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エアー  | 長：6,190 mm 幅：2,280 mm<br>高：2,080 mm 門高：2,070 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |                 | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----------------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態              | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |                 | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |                 | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |                 | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ○  | 作動時キー音          | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |                 | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |                 | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |                 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |                 | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー             | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |                 | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | /  |                 | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | /  |                 | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |                 | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態              | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | アルミ<br>I型キーストン。 | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |                 | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |                 | デフロック  | /  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |                 |        |    |              |





特記事項 小物入れ欠品。スベアーキー2本。ボックスキー4本。

記録簿 有 (R3/4、R3/8)

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |   |   |   |             |             |             |             |
| 0      | 0 |   |   | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |             |             |
| —      | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 7      | 8 | 8 | 7 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| —      | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア    |   |   |   | 13          | —           |             |             |
| 素材：アルミ |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                         |      |                     |         |
|------------------------------|------|---------------------|---------|
| 上物名                          | メーカー | 型式「製造番号」            | 年式      |
| 冷凍バン                         | 東プレ  | H200659             | 令和 2年5月 |
| 【備考】ラッシング2段、水抜き穴4ケ、庫内灯両側LED。 |      |                     |         |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）           | 東プレ  | XL42LSC-U 「H200659」 | 令和 2年5月 |
| 【備考】-30℃設定。                  |      |                     |         |
| 【備考】                         |      |                     |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】