

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年9月	TPG-FD7JPAG	シャーシ	FD7JPA-11721	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
115,972km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○ 汚れ	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ H I D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○ キャップ 欠品。	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ リヤエアサス	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○ 擦れ	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎ スチール 200L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。スターターキー1本、スベアーキー2本。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
6	5	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				スベア	—	—	—
				素材：アルミ	備考：スベアータイヤ欠品。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ