

管理番号： 083262

USHIJIMA 車検チェックシート

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H27	QPG	FW1EXE-13122	ウイング
走行	馬力	シフト		
592,016 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー バキューム		長： 9.61 m 幅： 2.38 m 高： 2.59 m 門高： 2.52 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	アッパーホース水漏れ跡有り
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	セーフティ異常
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
燃料タンク300L+200L 灰皿両サイド割れ ETC付 室内汚れ タバコヤニ アナログタコグラフ120

タイヤ残量				
単位：mm				
段減り	7	7		
	0	7		
6	5	7	7	
4	3	4	5	
スペア	0	7		

タイヤサイズ				
	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	日本トックス	15W 03196		
センターローラー 庫内前立右下ヘコミ割れ ラッシング2段 アオリ内側キズへこみ多数 引出しフック9対 90度ストッパー 庫内灯6ケ（後ろから3番目レンズ割れ）				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

