

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成24年2月	LKG-PK39LH	クレーン付平	PK39L-00434	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
352.136km	280PS/205KW	M/T 6速	エア-	長: 5,550 mm 高: 700 mm	幅: 2,230 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	○	燃料フィルターにじみ
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケースにじみ
リタダー	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 凹凸有り





特記事項 メインキー1本 スペアキー1本 アドブルータンクキー 2本※10/7 車載済 吉鶴
キャブ内汚れ

記録簿 有 (H26/8~R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	13	12			265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—			—	—	
13	13	13	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		13	—			265/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トヨーボディ		(不明)
【備考】水抜き穴4ヶ所 ラッシング1段			
クレーン/クレーン	ユニック	URV373K 「F146648」	平成23年12月
【備考】2.93t 3段 フックイン			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----