

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東急	平成18年2月		セミトレーラー	福 [91] 622福
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：9,790 mm 幅：2,990 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
						燃料タンク	／	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／	木材	異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							

特記事項
記録簿 有 (R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	1	2	2	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
5	5	4	5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
1	1	3	2	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
スベア		1	—	—	—	—	—
				スベア		235/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
重機運搬車	東急車輛	TE28-H8E3S 「G005」	平成18年2月
【備考】 スタクション穴34カ所、段付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	一部不鮮明	中	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ