

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	QPG-FS64VY	ドライバン	FS64VY-510018
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
611,933km	380PS/279KW	M/T 7速		長：9,640 mm 幅：2,350 mm 高：2,590 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
			ETC					
			タコグラフ					
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	—	—	—
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	「72-140439-2」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ