

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年12月	2PG-FW1AHJ	冷凍バン	FW1AH-101482・A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
184,693km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,320 mm 幅：2,270 mm 高：2,440 mm 門高：2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	／	
			ETC	／		エアサス	◎	総轄エアサス
ミッション			タコグラフ	△	アナログ 取り外されて積込み。	パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	アルミ 綿板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	





特記事項 スペアキー 4本、ボディキー2本。

記録簿 有 (H30/10～R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9	10	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	9	9	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				2	1		
素材：アルミ				備考：再生・スタッドレス混在			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	「100146」	平成22年
【備考】 ラッシングレール2段、ジョロダー 4列、エアリブ、庫内灯6ヶ所、水抜き穴4カ所			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA 「799101015BL」	平成22年
【備考】 -35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき