

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-503051
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
440,893km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,400 mm 幅：2,330 mm 高：2,580 mm 門高：2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル簡易式	ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミキーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項	スベアキー1本、ボディキーなし。
記録簿	有 (R2/3～R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	6	7	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	7	8	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2649-1 「B180571」	平成30年8月
【備考】ラッシング2段、ジョロダー4列、エアラインレール、庫内灯LED6ヶ所、水抜き穴4カ所、サーキュレーター4個。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100DC	平成30年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ