

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年1月	TPG-NPS85AN	冷凍バン	NPS85-7005499
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
436,680km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長:4,460 mm 幅:1,820 mm 高:1,980 mm 門高:1,780 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 綿板張り。
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス		
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 フルタイム4WD。キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。フォグランプ左右不灯。スパー以外スタッドレスタイヤ。スマートキー2ケ。燃料キャップキー2本。ボデーキー1本。

記録簿 有 (H31/4~R3/10)

タイヤ残量

単位：mm

7		6	
—		—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		8	—





タイヤサイズ

—		—	
—		—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		—	—

素材：スチール 備考：225/75R16

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GAD5 「E1EH256」	平成30年
【備考】断熱リヤ40mm、サイド50mm。前方水抜き穴2ヶ。庫内灯4ヶ。可動式中間扉。左スライド式サイド扉。リヤ、サイド保冷カーテン。観音扉3枚折り。			
冷凍機／直結	デンソー	DS22MN-SH2EH2LN 「CG921W」	平成30年12月
【備考】中温設定式（-7℃～+35℃）。2エバ。+14℃ → -2.5℃ 確認。前エバ高さ1860mm、後エバ高さ1850mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------