

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年1月	TPG-NPS85AN	冷凍パン	NPS85-7005505
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
432.138km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,460 mm 幅: 1,820 mm 高: 1,990 mm 門高: 1,780 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	コンデンサーモーター不良。	シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

**特記事項** フルタイム4WD。キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。フロントグリル割れ。スペア以外スタッドレスタイヤ。  
スマートキー2ヶ、燃料キャップキー2本、ボデーキー1本。  
**記録簿** 有 (R2/7~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	6			-	-		
-	-			-	-		
9	9	9	9	-	-		
-	-	-	-	-	-		
スペア	8	-		スペア	-	-	
素材: スチール				備考: 225/75R16			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GAD5 「E1EH257」	平成30年
【備考】 断熱リヤ40mm、サイド50mm。前方水抜き穴2ヶ。庫内灯4ヶ。可動式中間扉。左スライド式サイド扉。リヤ、サイド保冷カーテン。観音扉3枚折り。			
冷凍機/直結	デンソー	DS22MN-SH2EH2LN 「CG921W」	平成30年12月
【備考】 中温設定式 (-7℃~+35℃)。2エバ。( +14℃ → -1℃ 確認 )。前エバ高さ1860mm、後エバ高さ1850mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ