

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年3月	QKG-FS54VZ	アルミウイング	FS54VZ-530369
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
760,032km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎		木材	/	木材	異音	◎	
異音	◎		床材質	/	床前方しみ有り。床面 石灰粉汚れ。	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 小物入れ欠品。室内汚れ、タバコヤニ。

記録簿 有 (H25/6~H27/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		13	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			




上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	2Z9A6734	平成24年12月

【備考】 ラッシング2段、引出フック17対、庫内灯4ケ（前から2番目不灯）、庫内側面アルミ貼り。庫内側面キズ多し。リア観音ドアより雨侵入跡有り。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----