

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年2月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-115223
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
78,152km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,190 mm 幅: 2,310 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,030 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 メインキー1本、荷箱キー2本、キャブ内汚れ

記録簿 有 (R2/5~R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		13	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考: リヤタイヤ全数段ベリ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V024F07-05」	令和 2年2月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、床キーストン、ジョロダー4列、サイドドア、庫内PGリモコン			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2	令和 1年
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D	令和 2年2月
【備考】 最大昇降質量 1,000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----