

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年5月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-502490-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
461,867km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット12速	エア－	長：9,400 mm 幅：2,330 mm 高：2,570 mm 門高：2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	コーナリングアシスト故障			
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	アルミキーストン	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー2本、尿素キー2本

記録簿 有 (R1/5～R4/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	9	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	7	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2575-3「B180327」	平成30年5月
【備考】エアリブ、ジョロダ－4列、ラッシングレール3段、水抜き穴4カ所、サーキュレーター4つ、庫内灯6つ、エアラインレール2列、サーキュレーターまでの高さ2370mm、			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100DC	平成30年5月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ