

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
アロー	H17		ARSTC035 長[93]518長	キャリアセミトレー
走行	馬力	シフト		
km	ps/kw	M/T	A/T	セミA/T 速
ブレーキ	ボディ内寸			
エアーク	バキューム	長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
6台積み ※アウトリガー左右共無し

タイヤ残量

単位：mm

5	7
スペア	



タイヤサイズ

315/80R22.5	315/80R22.5
-------------	-------------

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カーキャリア	矢野特殊	ARSTC035 001	H17/6	
"	矢野特殊	AYS385-1 A050048	H17/6	
アルミ歩み×2 サーフェーサー仕上げ				



外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



アウトリガーなし

ボデー全体的にサビ



アウトリガーなし