

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成19年10月	BKG-FN1AWXA	幌ウイング	FN1AWX-10222
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
740,898km	320PS/235KW	M/T 7速	エアー	長：9,970 mm 幅：2,410 mm 高：2,470 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有、タペット異音	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	○	オイルにじみホース	バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	／		エアサス	／	
			タコグラフ	／		パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール、ステンレス 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール				オイル漏れ	◎	
リターダ	◎					デフロック	／	





特記事項 エンジン異音大

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			11/70R22.5	11/70R22.5		
1	1			11/70R22.5	11/70R22.5		
2	2	3	2	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		11/70R22.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング			
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----