

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年2月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7043802
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
635.916km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,740 mm 幅: 2,160 mm 高: 2,100 mm 門高: 2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ えぐれ。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		PCVフィルターケース 滲み。	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
水混入	◎		坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎				
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー			
マフラー	◎		電格ミラー	◎				
ターボ	◎		ETC	/				
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	エグレ
オイル漏れ	○	リヤシール				燃料タンク	◎	スチール 100L
		滲み。						
リタターダ	/		床材質	/	アルミ 編板張り。			
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿欠品。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー2本。

記録簿 有 (H25/5~R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	4	6	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材: スチール				備考: スベア=タイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E2242」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド40mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。カーテンレール。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成25年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +18.8℃ → -8.5℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	新明和工業	RAK10-6475D 「S31203970」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2100mm、有効長1285mm、有効幅1910mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。 油圧シリンダー左右渗み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------