

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年6月	TKG-FC9JLAP	アルミウィング	FC9JLA-10874	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
405,315km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:6,220 mm 幅:2,200 mm 高:2,310 mm 門高:2,220 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目		結果	状態
エアコン		◎	
スターター		◎	
オルタネーター		◎	
P/W（運転席）		◎	
P/W（助手席）		◎	
坂道発進装置		/	
異常ランプ		◎	
オーディオ		◎	
バックカメラ		◎	カラー
電格ミラー		◎	
ETC		/	
タコグラフ		/	

点検項目		結果	状態
床材質		/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れへたり。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび。
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L ヘコミ有。

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ臭。インパネポケット欠品。助手席ドアバイザー割れ。左キャブバックヘコミ。ルーフヘコミ。
スターターキー1本（スベアーボデーキー無）。

記録簿 有（H28/6～R3/12）

タイヤ残量

単位: mm




4	4		
—	—		
8	8	8	9
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スベア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール 備考：リヤ4本再生タイヤひび有。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KY7949-04 「HFCLA-MJAAMK」	平成26年
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯3ケ。ウイング内張穴あき。右ウイング横骨曲り。センターシート雨漏れ跡有。台枠四つ角亀裂有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----