

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H27	TKG	XZU710-0013870	冷凍車
走行	馬力	シフト		
344,569 km	136 <b>(ps)</b> /kw	<b>(M/T)</b> · A/T · セミA/T	5 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
エア · <b>(バキューム)</b>		長： 4.28 m 幅： 1.83 m 高： 1.80 m 門高： 1.78 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワウィンドウ	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	ID席側、A席側

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	汚れ、イグレ、へり、穴
ヘッドライト	△	右7割不灯
ウィンカー	△	右不灯
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項  
燃料タンク100L ビス穴 ハンドルスレ 室内汚れ、ヤニ汚れ 小物入れ欠品

タイヤ残量

単位：mm

7	7		
6	6	7	7
スペア	7		

タイヤサイズ

205/70R17.5	205/70R17.5		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	東プレ	H157042	H27/3	リヤ3枚扉 断熱材、サイド 100mm
冷凍機	東プレ	XV42LSC-T	H27/3	-30℃設定 スタンバイモーター

床面I型キーストン 水抜き穴フロント2ヶ 庫内灯3ヶ 移動式カーテン

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
<b>(有)</b> · 無 · ( )	<b>(確認済)</b> · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
<b>(無)</b> · 小 · 中 · 大	無 · <b>(点傷有)</b> · 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

