

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年6月	TKG-FC9JLAP	アルミウイング	FC9JLA-10910
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
318,389km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,220 mm 高：2,310 mm 門高：2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ 張替補修有。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション						走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	◎		床材質	／	木材	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項

キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スパーキー無、ボデーキー2本。

記録簿

有（H28/6～R3/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	2	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考: リヤ4本再生タイヤひび有。			