

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年7月	TKG-FC9JLAP	アルミウィング	FC9JLA-11850
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
130,829km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 6,220 mm 幅: 2,220 mm 高: 2,310 mm 門高: 2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	△	スイッチ不良。	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	△	ABS（ストップスイッチ不良）。			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スペアキー2本、ボデーキー2本。

記録簿 有 (H28/10~R4/1)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		225/80R17.5	—

素材：スチール 備考：

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2TB6442-03 「HFCLA-MJAAMK」	平成28年
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯3ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------