

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年6月	TKG-FC9JLAP	アルミウィング	FC9JLA-10891	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
402.201km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:6,230 mm 高:2,300 mm	幅:2,220 mm 門高:2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本（スペアー、ボデーキー無）。

記録簿 有 (H31/2~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア 10				スペア 225/80R17.5			
素材：スチール				備考：リヤ4本再生タイヤひび有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KY7949-06 「HFCLA-MJAAMK」	平成26年
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯3ケ（1ケレンズ欠品）。センターシート破れ。左ウイング後方屋根、側面補修跡。左内張割れ有。リヤ台枠左右亀裂。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------