

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年2月	KQG-CYJ77B	アルミウィング	CYJ77B-7005241	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
554.278km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,600 mm 高:2,640 mm	幅:2,410 mm 門高:2,590 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目		結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	○	リヤエアサス、ひび 8カ所。	
パワステ	◎		
バンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	◎		

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。タコグラフ欠品。
スターターキー1本、スペアキー2本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー2本、尿素タンクキャップキー2本。
記録簿 有 (H29/5~R3/11)

タイヤ残量





単位: mm

	2	3	
	4	3	
5	4	3	0
0	1	0	1
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スピア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール 備考：リヤ3本再生タイヤひび割れ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-11094	平成28年
【備考】ジョロダーレール4列。引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----